Basisformulier schades **A**

Datum SRP Dossiernummer 2052043656

1. Datum storing 30-11-2020 ASTRID-nummer 18372061

Schaderapportage

2. Plaats beschadiging (gemeente)	Straat	Perceelnr.	toevoeging	Postcode
Amsterdam	Maroastraat	[redacted]		1060LG

3. Omschrijving beschadigd object (kabelsoort, capaciteit, las, type kabelverdeelkast enz.)

Glas, 4vz, (INN - Glas);

4. Omschrijving toegebrachte schade (bijv. doormidden, gedeukt, geschraapt, uit las getrokken, enz.)

Kabel uit las getrokken

5. Kabel vermoedelijk beschadigd met ☒ handgereedschap ☐ mechanisch werktuig ☐ anders, nl. Soort -

6. Soort werkzaamheden

Onbekend

7. Gegevens veroorzaker schade (naam, adres, plaats)

Onbekend

8. Gegevens hoofdaannemer (naam, adres, plaats)

Onbekend

9. Gegevens opdrachtgever (naam, adres, plaats)

Onbekend

10. Kabel- en leidinggegevens (op aangeven veroorzaker)

Klicmelding	KPN tekeningen op werk	Proefsleuven	Kabel gevonden bij graven proefsleuven
☐ ja nr.	☒ ja nr. 0	☐ ja	☐ ja
☒ nee	☐ nee	☐ nee	☐ nee
☐ onbekend	☐ onbekend	☒ onbekend	☒ onbekend

11A Klopte de werkelijke ligging met de **ten tijde van de schade** geldende KPN ligginggegevens? ☒ ja ☐ nee

11B Voor zover er een horizontale afwijking is, hoe groot is deze in cm: 0

12. Hoe diep lag de kabel? 50 cm.

13. ☐ Voorlopig herstel ☒ Definitief herstel ☐ Definitief herstel na eerder voorlopig herstel

14. **Getuige** **Soort:**

Naam	**Naam werkgever**	**Functie-**	**tel:**

Ondertekening is geen erkenning van aansprakelijkheid, ondertekening is uitsluitend voor het vastleggen van de feiten.

15. Ondertekening namens [redacted]

Naam X

Functie Administratief Medewerker

Werkgever [redacted]

Datum 13-1-2021