mobilis | TBI

Coaching Observatie Ronde (project)

Project AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren
Door 5.1,2,e
Aangemaakt 17-05-2022 17:29 2022-05-17 17:29:06
Gesloten 17-05-2022 17:57
Opmerking

Taken

#	Vervaldatum	Gesloten	Dagen	Maker	Assigned to
5797	24-05-2022 17:57	2022-06-15 15:27:53	-	5.1,2,e	5.1,2,e

Omschrijving
Inspectie / onderzoek m.b.t. kantelen ponton is ingang gezet.

Opmerking
Presentielijst startwerk volgt

Inspecteurs

- 5.1,2,e

Inspectie

Bijgewoond door externe geen

Notities

Deze inspectie is uitgevoerd op twee locaties: - NOK Prinshendrik Kade 0108 - NOK Singel 0401

1. Algemene Indruk

1.1 Samenwerking? ok
1.2 Goede werkhouding? ok
1.3 Is de werkdruk gezond? ok
1.4 Is er positieve werksfeer? ok

2. Arbeidsmiddelen (deugdelijk, onbeschadigd, gekeurd)

2.1 Machines, gereedschappen ok
2.2 Harnasgordel, vallijn, stopblok, zwemvest ok
2.3 (Rol)steigers, (schaar)hoogwerkers ok
2.4 Hijs- en hefmiddelen ok
2.5 Tilhulpmiddelen ok
2.6 Ladders en trappen ok

Attachment



2.7 Onderhoud arbeidsmiddelen	ok
2.8 Overige arbeidsmiddelen	ok
2.9 Opstelling kranen (stempelplaten etc)	ok
2.10 Ondergrond stabiel voor groot materieel	ok

3. Ondersteuningen en loopbruggen

3.1 Keuring en certificering	NVT
3.2 Afscherming en beveiliging	NVT
3.3 Onderhoud	NVT
3.4 Opstelling en ontwerp	NVT

4. Arbeidsomstandigheden (juiste maatregelen bij)

4.1 Werken op hoogte	NVT
4.2 Alleen werken (instructie, communicatie, noodzaak)	NVT

5. Besloten (of bijzondere) ruimten

5.1 Zijn er metingen voor betreden uitgevoerd?	NVT
5.2 Is er toezicht aanwezig?	NVT
5.3 Is er sprake van fysieke belasting?	NVT
5.4 Hulpmiddelen voor ontruimen aanwezig? (brancard, portofoon etc)	NVT

6. Omgeving

6.1 Terreinafzetting?	ok

Attachment



6.2 Is er hinder en gevaar buiten de bouwplaats? ok

6.3 (Bouw)wegen goed berijd en beloopbaar ok

7. Orde en Netheid

7.1 Is er een opslag voor materialen? ok

Attachment



7.2 Bouwplaats / werkplek	ok
7.3 Kabels en leidingen (afgeschermd, opgehangen)	ok
7.4 Schaft- kantoor- en kleedruimtes	ok
7.5 Stekken en centerpennen afgeschermd?	NVT

8. Communicatie

8.1 Communicatie naar de omgeving	ok
8.2 Communicatie bouwplaats personeel onderling	ok
8.3 Bewuste bouwers banners	NVT

9. Voorlichting, calamiteiten en werkvergunningen

9.1 Worden toolboxmeetings gehouden?	ok
9.2 Is er een startwerk instructie gehouden?	ok
9.3 Zijn opleidingen en certificaten voldoende?	ok
9.4 Specifieke veiligheidsinstructie (evt. TRA)	NVT
9.5 Is de werkvergunning volledig?	ok
9.6 BHV organisatie mensen en middelen	ok
9.7 Alarmkaart / noodplan	ok
9.8 Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plan	ok
9.9 Werkplan	ok
9.10 Opvolging inspectie in orde?	ok

10. Gedragsobservatie

10.1 Worden onveilige situaties gemeld?	notok

Opmerking

Een incident heeft plaatsgevonden m.b.t. het kantelen van een ponton. Het interne proces van melden aan leidinggevende is niet goed opgepakt. 5.1,2,e is een onderzoek gestart

Taak #5797

5.1,2,e <5.1,2,e@mobilis.nl>
Inspectie / onderzoek m.b.t. kantelen ponton is ingang gezet.

10.2 Worden veilige situaties gemeld?	ok
10.3 Is er een LMRA uitgevoerd?	ok
10.4 Wordt onveilig werken gestopt?	ok
10.5 Worden onderaannemers ook aangesproken?	ok
10.6 Voelt men zich veilig genoeg om te melden/aan te spreken?	ok
10.7 Naleving bouwplaatsregels en geldende voorschriften	ok
10.8 Keuze en gebruik van juiste beschermingsmiddelen (PBM's en andere)	ok

Opmerking

Medewerker SIT injectietechnieken geattendeerd op het dragen van een veiligheidsbril tijdens grout injectiewerkzaamheden

11. Werktuigbouwkundige installaties

11.1 Veiligstellen bestaande installaties NVT

11.2 Opslag acetyleen-, argon- en/ of zuurstofcilinders NVT

11.3 Opslag en verwerking oplosmiddelen en lijmen NVT

11.4 Opslag en verwerking verven, primers en menien NVT


11.5 Ventilatie werkgebied NVT

11.6 Afpersen NVT

12. Elektrische installaties

12.1 Zijn instructies NEN 3140 op orde? ok

Attachment



12.2 Wordt Lock Out Tag Out (LOTO) gebruikt? NVT

12.3 Zijn de aanwijzingen op orde? NVT

13. Bijzondere omgeving

13.1 Is er last van stof? NVT

13.2 Vuilwaterkelders NVT

13.3 EX-Materieel / EX-materiaal NVT

13.4 Worden metingen LEL-Ox-Tox uitgevoerd? NVT

13.5 Worden regels voor ATEX-Zonering nageleefd? NVT

13.6 Wordt aarding juist toegepast? NVT

13.7 Worden medewerkers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen? NVT

14. Asbest

14.1 Is er een inventarisatie aanwezig? NVT

14.2 Worden containments juist toegepast? NVT

14.3 Is er een DTA'er aanwezig? NVT

15. Verontreinigde bodem

15.1 Uitvoeringsplan werken in verontreinigde bodem	NVT
15.2 Bodemonderzoeken en schoongrondverklaringen	NVT
15.3 KVP'er aangewezen?	NVT
15.4 DLP'er aanwezig?	NVT

16. Spoorveiligheid

16.1 Digitaal veiligheidspaspoort	NVT
16.2 Spoorspecificieke PBM's	NVT
16.3 Plaatsing materiaal t.o.v PVR	NVT
16.4 Beveiliging mens t.o.v. het spoor	NVT
16.5 Begrenzing van machines	NVT
16.6 Aarding van kranen, stellingen, etc.	NVT
16.7 Spoor werkplek instructie	NVT

17. Gevaarlijke stoffen

17.1 Energiebesparing (machines, verlichting, etc.)	ok
17.2 Spillkit aanwezig?	ok
17.3 Opslag gevaarlijke stoffen/gasflessen	ok

18. Milieu en duurzaamheid

18.1 Afvalscheiding (afvalbeheersplan / afvalwijzer)?	ok
18.2 Vindt er hinder(beleving) naar de omgeving plaats?	ok
18.3 Zijn er stagiaires, leerlingen of SROI (Social Return on Investment) werkzaam?	NVT
18.4 Zijn er energie besparende maatregelen getroffen?	ok
18.5 Zijn er CO2 besparende maatregelen getroffen?	ok
18.6 Zijn er nog andere duurzame maatregelen getroffen?	NVT
18.7 Afval (scheiding, opslag en afvoer)	ok

19. Verkeersmaatregelen

19.1 Gebruik van verkeersborden	ok
19.2 In- en uitritten bouwplaats	NVT
19.3 Laden en lossen mogelijkheden	ok
19.4 Opstelling materieel t.o.v. openbare weg	ok
19.5 Verkeersregelaars	ok
19.6 Overleg met de wegbeheerder	NVT