

Gemeente Amsterdam Centrum

93

DEFINITIEF

Conservering: Geen

2	B	Opmerkingen verwerkt	25.5.2017
1	A	Inmeetung + Detailbeg.	25.5.2017
REV NR	REVISIE	REVISIE OMSCHRIJVING	REVISIE DATUM

Bestaande: 1237 Ruiz, Kleine 1237 Ruiz, 4.4.4.
Lassen zijn in dubbel te lassen plaatsbaar 1 : 1 zijn onbelasting lassen mag ... 4.4.4.
Bouwkwaliteit 2 Ankers 8.8, Tenzij andere mogelijk
Omschrijving: 2 ... Bij ...

Benaming: Verb Bungehuis Amsterdam

Onderdeel: Kraanconstructie dak

Opdracht: ... er

Schaal: 1:20

Conservering: Geen

COMPANJEN CONSTRUCTIES B.V

A1