Bezoekadres
Rozenburglaan 2
1090GV Amsterdam

Aanvraagnummer DSO 20261009 00105
Zaaknummer Z2026-045396

Advies kapaanvraag

Dit formulier en de daarbij behorende stukken graag retourneren naar de behandelend ambtenaar.

Datum bezichtiging

De aanvraag en de aangeleverde informatie leverden voldoende informatie om een gefundeerd advies te kunnen geven.

1 (gemachtigde) Aanvrager (zie aanvraagformulier)

2 Locatie

Locatie	☐ voortuin	☐ achtertuin	☐ zijtuin	☒ openbare ruimte	☐ overige,
Adres	Bilderdijkstraat 165				
Postcode en plaats					
Indien adres onbekend	kadastrale sectie		kadastraal nummer		

3 Aanvraag

Aanvraag voor	☒ kappen van 1 houtopstand(en)	☐ 1e keer kandelaberen
	☐ 1e keer knotten	☐ verplanten van houtopstand(en)
	☒ kappen van iepen (werken volgens protocol iepziekte)	☐ anders, het meer dan 20% snoeien van het totale kroonvolume
	☐ noodkap	

Van (soort en aantal) BoomID 1012714 Ulmus minor ‘Sarniensis’ (iep)

Reden aanvraag Spoedkap binnen 3 maanden in kader van de veiligheid in de openbare ruimte.
Zie bijlage.

Is er een risico m.b.t verstoring van beschermde flora en fauna

☒ nee, er moet gewerkt worden conform de Omgevingswet en de flora en fauna gedragsregels Amsterdam

☐ ja, ecologisch onderzoek (QuickScan) noodzakelijk voorafgaand aan het kapbesluit.

Toelichting

4. Beoordeling

4.1 Is er sprake van een bijzondere Natuur- en milieuwaarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ de houtopstand biedt plaats aan planten en schimmels, nestel- of schuilgelegenheid biedt voor dieren en voedsel voor insecten

☐ Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt vormt de houtopstand een belangrijk object voor wetenschappelijk onderzoek.

☐ Een houtopstand kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingsroute en van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding.

☐ De aanwezigheid van een houtopstand is van invloed op de effecten van wind en temperatuur.

☐ nestelgelegenheid	☐ bijzondere groeivorm
☐ biedt voedsel voor insecten	☐ dendrologisch interessant

☐ bloeiwijze of vruchtdragend	☐ klim- en klauterboom (recreatie en leefbaarheid)
☐ aantrekkelijke bloei	☐ weinig bomen in de omgeving (recreatie en leefbaarheid)

Toelichting
De boom vervult een algemene natuurfunctie en is niet bijzonder te noemen.

4.2 Is er sprake van een bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ De aanwezigheid van de houtopstand versterkt de aanblik van een straat of wijk en beïnvloedt de belevingswaarde in belangrijke mate.

☐ Beeldbepalende houtopstand voor het karakter van de omgeving.

☐ De houtopstand heeft waarde voor een beschermd stads- of dorpsgezicht of heeft waarde omdat het deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur.

☐ knotboom	☐ hakhout
☐ inheemse soort	☐ bijzondere soort

Toelichting
De boom heeft ernstige gebreken. Onder maaiveld. Ontbreken van wortelaanzetten

4.3 Is er sprake van een bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ geplant bij plechtigheid (gedenkboom, oranjeboom, markeringsboom, etc.)

☐ fruitboomgaard (niet economisch)

☐ vormboom (leilinde, gekandelaberde boom)

☐ De boom of houtopstand is aangewezen als onderdeel van een gemeentelijk of rijksmonument.

Toelichting
Hiervan is sprake als een houtopstand zijn waarde dankt aan een bijzonder cultuurhistorisch verhaal of bijzondere cultuurhistorisch gebeurtenis. Bij deze houtopstand(en) is hier geen sprake van.

4.4 Is er sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ De houtopstand levert (conform het bomenbeleidsplan) een bijdrage aan een aangename woonomgeving, vanwege zie toelichting

☐ markante locatie (bijv. centraal gelegen op plein)

☐ boom in hoofdstructuur of onderdeel van groenstructuur

☐ boom in relatie tot monumentale of architectonisch van belang zijnde gebouwen/ behorend bij architectuur

☐ boom verweven met de geschiedenis van de omgeving

☐ parken

☐ boom met bijzondere verschijningsvorm

Toelichting
De boom heeft ernstige gebreken.

4.5 Is er sprake van een bijzondere beschermende waarde van de houtopstand? (Monumentale boom opgenomen in Monumentale bomenlijst)

☒ Nee

☐ Ja, geregistreerd op de gemeentelijke lijst monumentale bomen

☐ Wat zijn de zwaarwegende belangen om de boom te kappen?

Toelichting

4.6 Overige belangen / redenen kap?

☐ lichtbeneming

☐ Ruimtegebrek

☐ anders, namelijk.

5. Aanvullende informatie

Conditie van de boom(en)	☐ goed	☒ voldoende
	☐ matig	☐ slecht
	☐ afgestorven	

Toelichting

Toekomstverwachting	☐ meer dan 15 jaar	☐ 5-15 jaar
	☒ minder dan 5 jaar	

Toelichting:
Onder maaiveld. Ontbreken van wortelaanzetten

6 Advies

(afweging tussen belang van de aanvrager en de waarde van de houtopstand m.b.t. bovengenoemde aspecten)

Vergunning verlenen?	☒ Ja	☐ Nee

Toelichting
Ik adviseer voor de aangevraagde boom een kapvergunning af te geven en deze z.s.m. te kappen. De reden voor de kap is een reden om de gevraagde vergunning te verlenen. De boom heeft ernstige gebreken waaronder een ernstige rotting in de stamvoet en het ontbreken van wortelaanzetten. Uit de boomveiligheidscontrole en nader technisch onderzoek (NTO) is gebleken dat de boom niet veilig en duurzaam is te behouden voor de openbare ruimte. De boom vertegenwoordigt door zijn ernstige gebreken geen bijzondere waarden en het verlies aan boomwaarden kan gecompenseerd worden door het planten van een nieuwe gezonde boom in een goed ingerichte groeiplaats.

7 Advies omtrent herplantplicht

Herplant?	☒ Ja	☒ uiterlijk: 1 april 2028
	☐ Nee	Reden:
Exacte locatie herplant	Op hetzelfde perceel	
	☐ Ja	☐ Nee

Toelichting:
In het compensatie en herplant beleid staat het volgende: Kap van bomen door gemeentelijke beheerorganisaties of door particulieren. Dit betreft kapaanvragen voor beperkte aantallen bomen in situaties waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert. Het kan gaan om inboeten, profielwijziging, herstel van kademuren of vanwege veiligheid. In deze gevallen kunnen bomen gewoonlijk ter plekke vervangen worden. Boom-door-boom vervanging is hierin de eenvoudigste en geprefereerde oplossing.
Herplant moet waar mogelijk op dezelfde locatie plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is zal zo dicht mogelijk bij de locatie van de gekapte boom herplant moeten worden. Is dat ook niet mogelijk zal naar een alternatieve locatie gezocht moeten worden. Dat betekent voor deze aanvraag dat er 1 boom herplant moeten worden. De minimale plantmaat moet 20-25 zijn. Op locaties die deel uitmaken van de Hoofd Bomen Structuur (HBS) moet de plantmaat minimaal 25-30 zijn (Handboek Groen, Standaard voor het Amsterdamse straatbeeld (Puccinimethode) (2020). Bij een niet aangeslagen boom dient een nieuwe boom in het eerst volgende plantseizoen te worden geplant van dezelfde grootte en maat.

	Boomgrootte / **Boomhoogte op volwassen leeftijd** 1ste grootte / >15 meter 2de grootte / 8-15 meter 3de grootte / 5-8 meter Vormboom / Heester / 3-5 meter
Herplantplicht	- Herplant van 1 boom - Boomsoort is iep of linde ivm ontheffing iepenpage. - Aanplantmaat minimaal 25-30 cm (omtrekmaat) - Boomgrootteklasse minimaal 1e grootte.
Nadere voorschriften	☒ Er dient een schouwronde Flora & Fauna voorafgaand op de kapwerkzaamheden te worden uitgevoerd en er mogen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden verstoord mogen worden. Te denken valt aan nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreeuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij twijfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen.
	☐ Als de start van ruimtelijke ontwikkeling over meer dan 2 jaar is, dan het voorschrift opnemen dat pas gekapt mag worden als het project definitief doorgaat en de bo(o)m(en) op dat moment nog steeds gekapt moet(en) worden.
	☐ Voordat met werkzaamheden wordt begonnen moeten de mitigerende maatregelen uitgevoerd zijn.
	☐ Er dienen tijdens de werkzaamheden boom beschermende maatregelen te worden (voor de houtopstanden die blijven staan op het perceel) toegepast en alle betrokkenen moeten op de hoogte zijn van deze maatregelen (zie beeldbijlage).
	☐ Toepassen gekapt/ doodhout op of nabij de locatie waar de boom gekapt is.
	☒ Aanplant, verplant, groeiplaatsinrichting en nazorg dienen aan de principes te voldoen van het 'Handboek Groen (Standaard voor het Amsterdamse straatbeeld, onderdeel van de Puccinimethode)'. Er dient o.a. gezorgd te worden voor de juiste nazorg (o.a. snoei en watergeven) van minimaal 4 jaar.
	☒ Bij het niet aanslaan van een nieuwe of verplanten boom dient een nieuwe boom te worden geplant van de zelfde grootte en plantmaat geplant te worden.
APV	☒ Iepen moeten verwijderd worden conform de voorschriften van het iepenprotocool Gemeente Amsterdam. Kortweg komt het er op neer dat iepenhout nooit vervoerd mag worden, tenzij geschild of versnipperd.
Ontheffing iepenpage	☒ Voor de iepen in Amsterdam, inclusief Amsterdamse Bos en Weesp, die worden gekapt of vergunningsplichtig gesnoeid in opdracht van de gemeente, geldt dat de voorwaarden uit de ontheffing dienen te worden nageleefd. Dit houdt o.a. in dat er voor elke gekapte iep, in het eerstvolgende plantseizoen, een nieuwe iep in de minimale aanplantmaat 20-25 aangeplant moet worden en er bij voorkeur gekapt wordt tussen eind mei en half juli. Particuliere eigenaren dienen zelf te onderzoeken of er geen conflict is m.b.t. de iepenpage en de Omgevingswet.
	☐ Controle herplantverplichting na uiterlijke herplantdatum!
	Gezien de staat van de boom en het risico op najaarsstormen, windworp en instabiliteit adviseer ik de vergunning onmiddellijk in werking te laten treden.

Naam adviseur 5.1, 2, e Datum: 23-10-2026

Handtekening

5.1, 2, e

Beeldbijlage:





4.3.1

sortiment voor de Hoofdbomenstructuur (HBS)

Voor de HBS (zie figuur 4.31) zijn de soorten vastgesteld in de lijst Hoofdbomenstructuur.
De meest voorkomende soorten in de hoofdbomenstructuur zijn iep, linde, plataan, es, populier, esdoorn, eik, kastanje, valse acacia en vleugelnoot. Zie kader toelichting belangrijkste boomsoorten in Amsterdam.
Voor bomen in de HBS geldt bij aanplant en vervanging altijd een groeiplaatsverbetering met 25-40 m3 doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 25-30 cm.
Men kan alléén van de lijst met boomsoorten voor de Hoofdbomenstructuur, de voorwaarden ten aanzien van groeiplaatsverbetering en maat boom, afwijken als de Commissie Puccinimethode hierover een positief advies uitbrengt.

- HBS in kaart zie: maps.amsterdam.nl/hbs/.
- De te gebruiken soorten HBS zijn vastgelegd zie bijlage 10.1.
- Voor bomen in de HBS geldt een groeiplaatsverbetering waarmee 25-40 m3 doorwortelbaar volume wordt gecreëerd en gestreefd wordt naar de maximale hoeveelheid van 40 m3.
- De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 25-30 cm.