mobilis | TBI

Coaching Observatie Ronde (project)

Project AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren
Door 5.1,2,e
Aangemaakt 13-06-2022 08:20 2022-06-13 08:20:02
Gesloten 13-06-2022 09:03
Opmerking

Taken

#	Vervaldatum	Gesloten	Dagen	Maker	Assigned to
5968	27-06-2022 14:15	2022-07-05 12:10:38	-	5.1,2,e	5.1,2,e

Omschrijving
Elektrische apparaten in keet voorzien van keuring.

Opmerking
Apparaten zijn afgelopen maandag 4 juli gekeurd.

#	Vervaldatum	Gesloten	Dagen	Maker	Assigned to
5963	20-06-2022 09:03	2022-07-28 12:54:34	-	5.1,2,e	5.1,2,e

Omschrijving
Er zijn geen maatregelen getroffen. Bekijken of er mogelijkheden zijn?

Opmerking
Niet gebruikte apparaten zijn de stekkers uit de stopcontact gehaald, zodat sluipverbruik wordt verminderd.

Inspecteurs

- 5.1,2,e
- 5.1,2,e

Inspectie

Bijgewoond door externe

Notities

1. Algemene Indruk

1.1 Samenwerking? ok

1.2 Goede werkhouding? ok

1.3 Is de werkdruk gezond? ok

1.4 Is er positieve werksfeer? ok

2. Arbeidsmiddelen (deugdelijk, onbeschadigd, gekeurd)

2.1 Machines, gereedschappen ok

Attachment



2.2 Harnasgordel, vallijn, stopblok, zwemvest	ok
2.3 (Rol)steigers, (schaar)hoogwerkers	NVT
2.4 Hijs- en hefmiddelen	ok

Attachment



2.5 Tilhulpmiddelen	NVT

2.6 Ladders en trappen	ok
2.7 Onderhoud arbeidsmiddelen	ok
2.8 Overige arbeidsmiddelen	ok
2.9 Opstelling kranen (stempelplaten etc)	ok
2.10 Ondergrond stabiel voor groot materieel	NVT

3. Ondersteuningen en loopbruggen

3.1 Keuring en certificering	ok
3.2 Afscherming en beveiliging	ok
3.3 Onderhoud	ok
3.4 Opstelling en ontwerp	ok

4. Arbeidsomstandigheden (juiste maatregelen bij)

4.1 Werken op hoogte	NVT
4.2 Alleen werken (instructie, communicatie, noodzaak)	NVT

5. Besloten (of bijzondere) ruimten

5.1 Zijn er metingen voor betreden uitgevoerd?	NVT
5.2 Is er toezicht aanwezig?	NVT
5.3 Is er sprake van fysieke belasting?	NVT
5.4 Hulpmiddelen voor ontruimen aanwezig? (brancard, portofoon etc)	NVT

6. Omgeving

6.1 Terreinafzetting?	ok
6.2 Is er hinder en gevaar buiten de bouwplaats?	ok
6.3 (Bouw)wegen goed berijd en beloopbaar	

7. Orde en Netheid

7.1 Is er een opslag voor materialen?	ok
7.2 Bouwplaats / werkplek	ok
7.3 Kabels en leidingen (afgeschermd, opgehangen)	ok

Attachment



7.4 Schaft- kantoor- en kleedruimtes	ok
7.5 Stekken en centerpennen afgeschermd?	NVT

8. Communicatie

8.1 Communicatie naar de omgeving	ok
8.2 Communicatie bouwplaats personeel onderling	ok
8.3 Bewuste bouwers banners	NVT

9. Voorlichting, calamiteiten en werkvergunningen

9.1 Worden toolboxmeetings gehouden?	ok
9.2 Is er een startwerk instructie gehouden?	ok
9.3 Zijn opleidingen en certificaten voldoende?	ok
9.4 Specifieke veiligheidsinstructie (evt. TRA)	ok
9.5 Is de werkvergunning volledig?	ok
9.6 BHV organisatie mensen en middelen	ok
9.7 Alarmkaart / noodplan	ok

Opmerking

Updaten

9.8 Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plan	ok
9.9 Werkplan	ok
9.10 Opvolging inspectie in orde?	NVT

10. Gedragsobservatie

10.1 Worden onveilige situaties gemeld?	ok
10.2 Worden veilige situaties gemeld?	ok
10.3 Is er een LMRA uitgevoerd?	ok
10.4 Wordt onveilig werken gestopt?	ok
10.5 Worden onderaannemers ook aangesproken?	ok
10.6 Voelt men zich veilig genoeg om te melden/aan te spreken?	ok
10.7 Naleving bouwplaatsregels en geldende voorschriften	ok
10.8 Keuze en gebruik van juiste beschermingsmiddelen (PBM's en andere)	ok

11. Werktuigbouwkundige installaties

11.1 Veiligstellen bestaande installaties	NVT
11.2 Opslag acetyleen-, argon- en/ of zuurstofcilinders	ok

Attachment



11.3 Opslag en verwerking oplosmiddelen en lijmen	NVT
11.4 Opslag en verwerking verven, primers en menien	NVT
11.5 Ventilatie werkgebied	NVT
11.6 Afpersen	NVT

12. Elektrische installaties

12.1 Zijn instructies NEN 3140 op orde?	NVT
12.2 Wordt Lock Out Tag Out (LOTO) gebruikt?	NVT
12.3 Zijn de aanwijzingen op orde?	NVT

13. Bijzondere omgeving

13.1 Is er last van stof?	NVT
13.2 Vuilwaterkelders	NVT
13.3 EX-Materieel / EX-materiaal	NVT
13.4 Worden metingen LEL-Ox-Tox uitgevoerd?	NVT
13.5 Worden regels voor ATEX-Zonering nageleefd?	NVT
13.6 Wordt aarding juist toegepast?	NVT
13.7 Worden medewerkers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen?	

14. Asbest

14.1 Is er een inventarisatie aanwezig?	NVT
14.2 Worden containments juist toegepast?	NVT
14.3 Is er een DTA'er aanwezig?	NVT

15. Verontreinigde bodem

15.1 Uitvoeringsplan werken in verontreinigde bodem	ok
15.2 Bodemonderzoeken en schoongrondverklaringen	ok

15.3 KVP'er aangewezen? NVT

15.4 DLP'er aanwezig? NVT

16. Spoorveiligheid

16.1 Digitaal veiligheidspaspoort NVT

16.2 Spoorspecificieke PBM's NVT

16.3 Plaatsing materiaal t.o.v PVR NVT

16.4 Beveiliging mens t.o.v. het spoor NVT

16.5 Begrenzing van machines NVT

16.6 Aarding van kranen, stellingen, etc. NVT

16.7 Spoor werkplek instructie NVT

17. Gevaarlijke stoffen

17.1 Energiebesparing (machines, verlichting, etc.) ok

17.2 Spillkit aanwezig? ok

17.3 Opslag gevaarlijke stoffen/gasflessen ok

18. Milieu en duurzaamheid

18.1 Afvalscheiding (afvalbeheersplan / afvalwijzer)? ok

18.2 Vindt er hinder(beleving) naar de omgeving plaats? ok

18.3 Zijn er stagiaires, leerlingen of SROI (Social Return on Investment) werkzaam? NVT

18.4 Zijn er energie besparende maatregelen getroffen? notok

Opmerking

Geen maatregelen getroffen

Taak #5963

5.1.2,e <5.1.2,e@mobilis.nl>
Er zijn geen maatregelen getroffen. Bekijken of er mogelijkheden zijn?

18.5 Zijn er CO2 besparende maatregelen getroffen? ok

Opmerking

Elektrische vaartuigen

18.6 Zijn er nog andere duurzame maatregelen getroffen? ok

18.7 Afval (scheiding, opslag en afvoer) ok

19. Verkeersmaatregelen

19.1 Gebruik van verkeersborden ok

19.2 In- en uitritten bouwplaats ok

19.3 Laden en lossen mogelijkheden ok

19.4 Opstelling materieel t.o.v. openbare weg ok

19.5 Verkeersregelaars ok

19.6 Overleg met de wegbeheerder ok