



MEJS
BRANDPREVENTIE



Logboek afdichtingen

MBP250619 5.1, 2, e Amsterdam

5.1, 2, e

1012KR Amsterdam



1. Inleiding

Opdracht

Door opdrachtgever is Meijs Brandpreventie gevraagd bestaande sparingen en doorvoeren in brandscheidingen brandwerend af te werken. Meijs Brandpreventie is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van hoogwaardige brandwerende en -vertragende materialen en afdichtingen. Hieronder wordt verstaan zowel het afdichten van doorvoeringen en sparingen in wanden en vloeren, het aanbrengen van coating tegen vuuruitbreiding, als ook het monteren van brandwerende vloeren of wanden. Deze rapportage bevat de uitvoeringen in dit object vergezeld met de toegepaste producten en attesten.

Opdrachtgever

P&C vastgoed Rotterdam B.V.

Opdrachtnemer

Meijs Brandpreventie
De Vierde Hoeve 62
2676 CN Maasdijk

Object

Locatie	5.1, 2, e	Amsterdam
Bouwjaar	1758	
Omvang	69 m ²	

Toetsingskader: Bouwbesluit 2012

Beperkingen

Het beoordelen of het gebouw voldoet aan het bouwbesluit omtrent compartimentering en brandveiligheid is nadrukkelijk geen onderdeel van de visuele inspectie.



2. Bevindingen

Positie 01



Brandwerendheid 60
Plaats Wand / Begane grond / 1e / 2e / 3e / 4e verdieping / B2 - C2
Materiaal Gips



Aantal	Doorvoer type	Toegepaste materialen	Voldoet
1	Bundel E-pijp \varnothing 80 mm	Multisealant GR	Ja



Na-foto



Positie 02



Brandwerendheid 60
Plaats Plafond / Begane grond / 1e / 2e / 3e / 4e verdieping / B2 - C2
Materiaal Overig

Aantal	Doorvoer type	Toegepaste materialen	Voldoet
2	Stalen leiding Ø 30 mm	Brandschot Multimastic FB, Multimastic C, Multimastic SP, Multitherm Bandage	Ja
3	E-pijp Ø 19 mm	Brandschot Multimastic FB, Multisealant GR	Ja
1	Overige vierkant 1200 mm x 2000 mm	Brandschot Multimastic FB, Multimastic C, Multimastic SP	Ja



Na-foto



Na-foto



Na-foto



Na-foto





Na-foto



Bijlage 1

Plattegronden



Begane grond / 1e / 2e / 3e / 4e verdieping

5.1, 2, e

Legenda

brandscheidingen
30 minuten
60 minuten
90 minuten

Doorvoeren
Wand
Plafond
Vloer

Overig
Volvoet niet
Niet toegankelijk

