

From Woningkwaliteit 5.1, 2, e >  
Subject **Bellamystraat / schade penant**  
To 5.1, 2, e i.1, 2, e@gmail.com" 5.1, 2, e i.1, 2, e@gmail.com>  
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Date January 3, 2024 at 3:40:40 PM UTC

Beste mevrouw 5.1, 2, e

Zoals in ons telefoongesprek zojuist gemeld hebben toezichhouders woningkwaliteit begin december het gemeenschappelijk penant tussen nummer 36 en 38 op de Bellamystraat geïnspecteerd. De scheuren bleken niet te zijn toegenomen t.o.v. uw foto's van november. Wel is deze scheurvorming zorgelijk en behoeft verdere inspectie. Met name de aanhechting van het penant aan de bouw/binnenmuur is van belang om goede constructieve conclusie te kunnen trekken.

Wij komen daarom graag komende week uw pand aan de binnenzijde inspecteren. U kunt mogelijke data voor inspectie doorgeven via [woningkwaliteit@amsterdam.nl](mailto:woningkwaliteit@amsterdam.nl) of telefonisch via ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Projectleider woningkwaliteit

Wonen

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Werkdagen: di t/m do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

[amsterdam.nl/proclaimer](https://amsterdam.nl/proclaimer)

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Verzonden: woensdag 15 november 2023 15:14

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

CC: 5.1, 2, e , e

Onderwerp: Bellamystraat / schade penant

Beste 5.1, 2, e

zoals zojuist telefonisch besproken, hierbij de foto's de schade aan de gemeenschappelijke penant tussen huisnummer 36 en 38. Bestudeer ze even met jullie constructeur en dan verneem ik graag wat jullie denken wat een verstandige vervolgstap is.

Dank en groet,

5.1, 2, e