

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5922317
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0325166
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0325166
Ingediend op	18-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Andreas Bonnstraat 21 H, 1091AW Amsterdam (M205...
Opmerking	Het verwijderen van asbest iov Eigen Haard. cp:5.1, 2, e
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Het werkplan wordt zsm toegevoegd.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Het inventarisatie rapport is reeds toegevoegd.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Amsterdam
Bezoekadres:	U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
Postadres:	Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw aanvraag echter niet per mail indienen
Telefoonnummer:	14 020
Contactformulier:	https://www.amsterdam.nl/contact
Website:	www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

 Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	61974447
Vestigingsnummer	000031031242
(Statutaire) naam	Oké Asbestsanering B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	5.1, 2, e
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1112AW
Huisnummer	31
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Verrijn Stuartweg
Woonplaats	Diemen

4 Correspondentieadres

Adres	Verrijn Stuartweg 31 1112AW Diemen
-------	---------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1, 2, e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1, 2, e @okebv.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	1091AV
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	H
Straatnaam	Andreas Bonnstraat
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	1091AV, 11 1091AW, 15 1091AW, 15 1091AW, 15 1091AV, 7

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input checked="" type="checkbox"/> Anders
Uw belang bij deze aanvraag	Betrokken bij een verwijderopdracht van het LAVS.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	M205894-C001 - A. Bonnstraat, Amsterdam
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk KvK-nummer: 33006516
Bedrijfsnaam: Woning Stichting Eigen Haard

Adres eigenaar bouwwerk 1043EX 88, Arlandaweg Amsterdam

Wat is de functie van het bouwwerk? COMPLEX

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? van 25-03-2021 t/m 26-03-2021 van 08:00 t/m 17:00, indien er iets in de planning wijzigt zal dit via de melding SZW worden gewijzigd/doorgegeven.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Andreas Bonnstraat 11 H 1091AV Amsterdam, Achtertuin , P03, Plaatmateriaal type 2, P03, Plaatmateriaal type 2, Achtertuin, RISICOKLASSE_1
Andreas Bonnstraat 15 1 1091AW Amsterdam, Overloop trappenhuis , P05, Vloerzeil met onderlaag, P05, Vloerzeil met onderlaag, Overloop trappenhuis, RISICOKLASSE_2
Andreas Bonnstraat 15 1 1091AW Amsterdam, - , Geen asbest, Geen asbest, NVT
Andreas Bonnstraat 15 2 1091AW Amsterdam, Slaapkamer 2 , P04, Vinyltegels met lijmlaag, P04, Vinyltegels met lijmlaag, Slaapkamer 2, RISICOKLASSE_2
Andreas Bonnstraat 15 2 1091AW Amsterdam, Keuken , P04, Vinyltegels met lijmlaag, P04, Vinyltegels met lijmlaag, Keuken, RISICOKLASSE_2
Andreas Bonnstraat 15 H 1091AW Amsterdam, Badkamer , P01, Buismateriaal, P01, Buismater...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? P01, Buismateriaal, Badkamer: 1 STUKS
P05, Vloerzeil met onderlaag, Overloop trappenhuis: 4.40 M2
P03, Plaatmateriaal type 2, Achtertuin: 2 STUKS
P06, Gashaard, Woonkamer: 1 STUKS
P04, Vinyltegels met lijmlaag, Slaapkamer 2: 4.80 M2
P04, Vinyltegels met lijmlaag, Keuken: 7.60 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Tussenopslag Firma Kruyswijk, Firma Renewi vervoerd de container naar de asbestverwerker.

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? Ja
 Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

Onnodige Leegstand.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	20210317150624-000000_20210317-150524_25b8a674-18010a00d8fcb83-e08225faf.pdf	Asbestinventarisatierapport	18-03-2021	In behandeling