

OZ

VAN EEGHENSTRAAT 104 AMSTERDAM

17-508RW/ OMGEVINGSAANVRAAG
DEFINITIEF
10 november 2017

Situatie en foto's bestaande gevels

SITUATIE:



FOTO BESTAANDE VOORGEVEL:



FOTO BESTAANDE ACHTERGEVEL:



FOTO BESTAANDE ZIJGEVEL:



FOTO BESTAANDE INRIT (VIA DE BUREN OP HUISNUMMER 106):



Huidige parkeerplaats van nummer 104 (positie witte auto) alleen bereikbaar via inrit bij huisnummer 106. Middels deze aanvraag willen rechts van de boom een eigen inrit aanvragen.