

**From:** "5.1.2.e"  
**Sent:** Tue, 11 Jul 2023 10:34:11 +0200  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**Subject:** RE: stand van zaken kades S100

Dag 5.1.2.e

Ik ben gisteren voor je op zoek gegaan en kan je het volgende melden:

1. Nassaukade thv 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> Helmersstraat = SIG0804-01, -02 en -03  
SIG0804-02 duikinspectie gedaan dd 17-6-2022: staat is niet verdacht  
Tevens ARK dd 12-2-2023: Risicoscore 3,3, Faalkans score 1.0 Resultaat is Gemiddeld. Advies 1x per jaar monitoren  
Overige kademuren niet onderzocht.

2. Nassaukade thv Bloemgracht (voor Raampoortbrug) = SIG0501-01, -02 en -03  
Aan zijde Nassaukade voor de Raampoortbrug zijn de rakken SIG0401-09 & SIG0501-01 gelegen. Van beide zijn geen  
duikinspecties of risicobeoordelingen beschikbaar.

3. Nassaukade thv 1<sup>e</sup> Marnixplantsoen –  
SIG0302 - Geen duikinspectie of ARK  
SIG0203-02 - Duikinspectie + Ark beschikbaar (22m)  
SIG0203-03 - Niet onderzocht  
SIG0203 bij 1<sup>ste</sup> Marnixplantsoen is tevens onderzocht. Echter overzijde Nassaukade.

Ik zal alle onderzoeken even downloaden uit SharePoint en ze dan naar je opsturen. Ontvang je vandaag nog in je mail.  
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Ingenieursbureau

**Gemeente Amsterdam**

M 5.1.2.e

E 5.1.2.e @amsterdam.nl

5.1.2.e

Achtergracht 4-22

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: [amsterdam.nl/proclaimer](https://amsterdam.nl/proclaimer)

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

**Verzonden:** maandag 10 juli 2023 14:59

**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

**Onderwerp:** stand van zaken kades S100

Hallo ,

In het kader van de Agenda Touringcar hebben wij als opgave gekregen een aantal halteerplekken aan te leggen op de Nassaukade. Een van de redenen dat de touringcars niet meer welkom zijn binnen de ring S100 is natuurlijk de slechte staat van de kades in het centrum.

Wij kijken momenteel naar 3 locaties aan de S100.

- 1: Nassaukade thv 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> Helmersstraat
- 2: Nassaukade thv Bloemgracht (vlak voor de Raampoortbrug)
- 3: Nassaukade thv eerste Marnixplantsoen ( vlak voor de Rotterdammerbrug)

Is er ergens een overzicht van de staat van de kade op deze plekken, mn de belastbaarheid van de kades op deze plekken? Of zijn deze plekken nog niet onderzocht?

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

**Gemeente Amsterdam**

M: 5.1.2,e

E: 5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

5.1.2,e