

RAPPORTAGE VISUELE INSPECTIE KLASSE 1 IN EEN BINNENSITUATIE

Projectnummer : 2019-052
Opdrachtgever : B en B Sloopwerken
Contactpersoon : [redacted]
Adres sanering : Van Eegenstraat 104, Amsterdam
Saneringsgebied : CV ruimte

Type onderzoek : Visuele eindcontrole saneringsgebied na asbestverwijdering in een binnensituatie.
Doel onderzoek : Bepalen of alle te verwijderen asbestbronnen en eventuele restanten/brokstukken zijn verwijderd en het saneringsgebied zonder persoonlijke beschermingsmiddelen betreden kan worden en de afzetting verwijderd mag worden.

Aanleiding asbestverwijdering : Renovatie / verbouwing / (total)sloop
Anders, namelijk -----

Methode asbestverwijdering : verpakken / demonteren / hand-picking / sorteren

Datum visuele inspectie: 19-07-2019 Starttijd visuele inspectie: 14:20

Tijdens inspectie dienen afzetting en decontaminatie-unit nog aanwezig en in bedrijf te zijn.

Omschrijving verwijderde asbestbron(nen): Ventilatiekast installatie 5

Omstandigheden t.a.v. vloer/bodem : droog / vochtig / nat / drassig
Soort vloer/bodem van het geïnspecteerde saneringsgebied : beton / vloerbedekking / zand / grond
Wanden : glad / ruw
Plafond : soort plafond gipsplafond

Duur visuele inspectie: _____ uur en 5 minuten

Omschrijving geïnspecteerd saneringsgebied: zeer schoon

Zijn er oppervlakten gefixeerd?: nee/ja, namelijk -----

Binnen het geïnspecteerde gebied mogen geen resten asbest meer aangetroffen worden. Aandachtspunten zijn:

- Balken/constructie waarvan asbest is verwijderd : gecontroleerd/niet aanwezig
- Balken/constructie waarboven asbest is verwijderd : gecontroleerd/niet aanwezig
- Vloer/bodem waarboven asbest is verwijderd : gecontroleerd/niet aanwezig
- Vloer/bodem rond het gebied waar asbest is verwijderd : gecontroleerd/niet aanwezig

Omschrijving bevindingen visuele inspectie: geen bevindingen

Omschrijving beperkingen visuele inspectie of gebied dat niet onderzocht kon worden: NvA

Resultaten visuele inspectie: er zijn visueel wel/geen asbestverdachte restanten/materialen aangetroffen.

Materiaalmonsters zijn: Niet genomen
Wel genomen en ter analyse aangeboden aan -----

Conclusie: op grond van de bevindingen van de visuele inspectie mag het onderzochte gebied wel/niet zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen worden betreden.

Getekend te Amsterdam d.d. 19-7-2019

Naam DTA-A [redacted] SCA-code 04A 200307 340526

Handtekening [redacted]