

Toets op ontvankelijkheid

(bij indiening op hoofdlijnen)

Algemene gegevens

Projectlocatie	5.1,2,e Amsterdam
Projectomschrijving	constructie kerk
Aanvraagnummer	OLO-7526685
Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Centrum
Bouwwerktype	6. Niet wonen met meer dan één bouwlaag
Bomcategorie	BV5
Type toets	Ontvankelijkheidstoets
Datum	13-6-2023

Nr.	Aspect	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.1	Omschrijving van de constructie		Aanwezig	
1.11	Beoordeling van de fundering	Na overleg met Stadsdeel Centrum blijkt dit pand bekende funderingsproblemen te hebben. De constructeur adviseert in het rapport een funderingsonderzoek uit te voeren om beoordeling van de fundering mogelijk te maken. Meetgegevens en onderzoeken hebben tot nu toe te weinig gegevens opgeleverd om de bestaande conform NEN 8707 te kunnen beoordelen op het huidige bouw voornemen.	Niet aanwezig	Conform het advies van NAP Ingenieurs tenminste 1 volledig funderingsonderzoek uitvoeren om beoordeling van de fundering voor de verbouwing mogelijk te maken
1.12	Verbouwing op hoofdlijnen		Aanwezig	
		Conclusie :	Constructie is NIET ontvankelijk.	