

Formulierversie  
2019.01

# Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5146765
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0261294
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0261294
Ingediend op	06-05-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Andreas Bonnstraat 14 3, 1091AX Amsterdam (M167...
Opmerking	werkplan volgt morgen.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

**Bevoegd gezag**

Naam:	Gemeente Amsterdam
Bezoekadres:	U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op <a href="http://www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning">www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning</a>
Postadres:	Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw aanvraag echter niet per mail indienen
Telefoonnummer:	14 020
Contactformulier:	<a href="https://www.amsterdam.nl/contact">https://www.amsterdam.nl/contact</a>
Website:	<a href="http://www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning">www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning</a>

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

    Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

# Aanvrager bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer 73406813  
Vestigingsnummer 000041447468  
(Statutaire) naam Kruyswijk BV  
Handelsnaam -

## 2 Contactpersoon

Geslacht  Man  
Voorletters 5.1, 2, e  
Voorvoegsels  
Achternaam  
Functie -

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 5.1, 2, e  
Huisnummer  
Huisletter -  
Huisnummertoevoeging -  
Straatnaam 5.1, 2, e  
Woonplaats Diemen

## 4 Correspondentieadres

Adres 5.1, 2, e  
5.1, 2, e Diemen

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer 5.1, 2, e  
Faxnummer -  
E-mailadres 5.1, 2, e @kruyswijkbv.nl

## 6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	1091AX
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	3
Straatnaam	Andreas Bonnstraat
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input checked="" type="checkbox"/> Anders
Uw belang bij deze aanvraag	Betrokken bij een verwijderopdracht van het LAVS.

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?  Slopen  
 Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk KvK-nummer: 33006516  
Bedrijfsnaam: Woning Stichting Eigen Haard

Adres eigenaar bouwwerk 1043EX 88, Arlandaweg Amsterdam

Wat is de functie van het bouwwerk? WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? 13/5 + 14/5/2020: 7-16 uur

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Andreas Bonnstraat 14 3 1091AX Amsterdam, Hal , B01 Onderlaag vloerzeil, B01 Onderlaag vloerzeil, Hal, RISICOKLASSE\_2  
Andreas Bonnstraat 14 3 1091AX Amsterdam, Hal , B02 Vinyltegels met lijmlaag, B02 Vinyltegels met lijmlaag, Hal, RISICOKLASSE\_2  
Andreas Bonnstraat 14 3 1091AX Amsterdam, Trappenhuis , B04 Verontreiniging niet hechtgebonden ( inkadering ), B04 Verontreiniging niet hechtgebonden ( inkadering ), Trappenhuis  
Andreas Bonnstraat 14 3 1091AX Amsterdam, Woonkamer , B04 Verontreiniging niet hechtgebonden ( inkadering ), B04 Verontreiniging niet hechtgebonden ( inkadering ), Woonkamer  
Andreas Bonnstraat 14 3 1091AX Amsterdam, Badkamer , B04 Verontreiniging niet hechtgebonden ( inkadering ), B04 Verontreiniging niet hechtgebonden ( ...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? B02 Vinyltegels met lijmlaag, Keuken: 7 M2  
B01 Onderlaag vloerzeil, Hal: 4.5 M2  
B02 Vinyltegels met lijmlaag, Hal: 4.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? verzamelcontainer  
weesperstraat 136  
diemen

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?  Ja  
 Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

mutatiewoning eigen haard

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- Ja  
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2019.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rapport_M167100-I82-21_01	M167100-I8221_01-Andreas--Bonnstraat-14-3-Amsterdam.pdf	Tekening slopen Asbestinventarisatierapport	2020-05-06	In behandeling