



GROOT ONDERHOUD SPAARNDAMMER PLANTSOEN

SPAARNDAMMERBUURT AMSTERDAM

18-06-2025

COPIJN LANDSCHAPSARCHITECTEN

030 26 44 333 | WWW.COPIJN.NL



HUIDIGE SITUATIE


STERKTES

KWALITEITEN VAN HET PLANTSOEN

- Omringd door kenmerkende gebouwen (in het bijzonder 'het gele blok') van Michel de Klerk
- Veelgebruikt speel- en picknickveld in de kern van het plantsoen
- Veel zitplaatsen rondom het centrale veld
- Kenmerkende populieren langs de rand
- Meerendeel aanwezige bomen in goede conditie
- Ruimte voor uitbreiding van park op het brede trottoir langs de Zaanstraat
- Bankje in de avondzon langs het trottoir aan de Zaanstraat
- Fietssluisen en traptreden voorkomen doorgaande stroom van fietsverkeer
- Drinkwaterpunt



'Het gele blok' van Michel de Klerk




Ruimte voor uitbreiding van het park op het trottoir langs de Zaanstraat



Veld centraal gelegen in het plantsoen



Kenmerkende populieren



HUIDIGE SITUATIE

AANDACHTSPUNTEN

VERBETERPUNTEN VAN HET PLANTSOEN

- Meubilair (bankjes, fietsnietjes, hekwerken, fietsssluzen) verouderd en niet uniform
- Voetbaldoeltjes op veld vervangen
- Hekwerk rondom veld overbodig
- Plantvakken dichtgegroeid met sierheesters, weinig openheid en zicht op omliggende bebouwing
- Geen duidelijke ingangen, bomen blokkeren toegangen
- Bomen in de verharding
- Weinig seizoenbeleving in kleur en bloemen
- Fietsers gebruiken plantsoen als sluiproute
- Plantvak rondom trafo vertrappt, olifantenpaadjes



Verouderd meubilair




Verouderd meubilair en geen duidelijke randen tussen pad en plantvak



Bomen in verharding en




Dichte onderbeplanting beperkt de ruimtelijkheid en zichtlijnen



CONCEPT EN UITGANGSPUNTEN

UITGANGSPUNTEN

- Omringd door kenmerkende gebouwen (in het bijzonder 'het gele blok') van Michel de Klerk
- Veelgebruikt speel- en picknickveld in de kern van het plantsoen
- Veel zitplaatsen rondom het centrale veld
- Kenmerkende populieren langs de rand
- Meerendeel aanwezige bomen in goede conditie
- Ruimte voor uitbreiding van park op het brede trottoir langs de Zaanstraat
- Bankje in de avondzon langs het trottoir aan de Zaanstraat
- Fietsluizen en traptreden voorkomen doorgaande stroom van fietsverkeer



VOORBEELDUITWERKING SPAARNDAMMERPLANTSOEN

ALGEMEEN

- In bijna alle vakken zaailingen verwijderen
- In bijna alle vakken woekerende onkruiden verwijderen
- Waar nodig inboeten
- Alle vakken opsluiten met staalranden
- Alle traptreden optrekken / herstellen
- Incidenteel fietsrekken verplaatsen (totaal fietsparkeerplekken blijft gelijk)
- Bestaand meubilair zo veel mogelijk reinigen, herstellen en terugplaatsen. Zo nodig banken vervangen door passend model Puccini meubilair



PLANTVAK 5



Plantvak 6.
grote heesters grotendeels behouden




Inboet noodzakelijk



Gaskast bereikbaar houden

PLANTVAK 7



PLANTVAK 10



Plantvak vergroten zodat deze aansluit tot de speeltuin en bestaande boom ook in plantvak komt te staan



COLOFON

BEZOEKADRES

Copijn Landschapsarchitecten B.V.

Gageldijk 4f

3566 ME UTRECHT

Tel: +31(0)30 26 44 333

info@copijn.nl

www.copijn.nl

© Copijn

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

