Kapblijst bomen	Plantlijst bomen	bd	Boom oud.Id	Boom oud.Soort	X Coordinaat	Y Coordinaat	Staddeel of kern	Dichtstbijzijnde BAG Adres	Dichtstbijzijnde BAG Postcode	Boom oud.Soortnaam	Boom oud.Soortnaam Wetenschaps	Boomgebieden	Boom oud.Beleidsstatus	Boom oud.Boomhoogteklasse actueel	Boomnaamregel besluit	Toelichting besluit	Boom oud.Toekomstverwachting	Boom oud.Boomconditie	Standdiameter	Terminzetgrootte	Inspectiedatum	Flora en fauna aspecten	Flora en fauna opmerkingen	Foto
	PL023-010624-311224-Geovisia Opschoonproject	4550553		10102/5095995	138.572,93			Erasmusgracht 28		Quercus robur		Algemeen: Algemeen bomen		Boom niet vrij uitgroeiend		1966	b. 6 tot 9 m.						22-03-2024	
Kapblijst 02 230323 NTO Blatch 2 38	Handmatig aangemaakt bij opdrachtverlening kap	4453362		10244/2/497137	138.531,95			Sanderijnstraat 1		Populus canadensis 'Robusta'	Canadese populier (cultuurvariëteit)	Maaiveld: Maaiveld overig (m)		Stobbe		1955	g. 24 m. om hoger							
BVO-BVR 2022 Deelgebied C	Handmatig aangemaakt bij opdrachtverlening kap	4453329		157682/6153887	138.450,12			Jan van Galenstraat 263		Betula utilis 'Doorenbos'	Himalayaberk (cultuurvariëteit)	Algemeen: Afgestoven bomen		Boom niet vrij uitgroeiend		2018	a. tot 6 m.		Ecoscan - Vellen		a. 0 tot 5 jaar	e. Zeer slecht		10.000 + 12 maanden	11-02-2022	Een flora en fauna aspecten aanwezig	
BVO-BVR 2022 Deelgebied C	Handmatig aangemaakt bij opdrachtverlening kap	4453328		10232/2/497371	138.157,65			Willem de Zwijgerlaan 334		Tilia platyphyllos	Zomerlinde	Algemeen: Afgestoven bomen		Gekandelabreerde boom		1956	c. 9 tot 12 m.		Ecoscan - Vellen		a. 0 tot 5 jaar	e. Zeer slecht		45.000 + 12 maanden	04-02-2022	Een of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	Niet doorlopende holte in een van de zijtakken in de kroon	
BVO-BVR 2022 Deelgebied C	Handmatig aangemaakt bij opdrachtverlening kap	4453327		10231/5/497258	138.592,80			Erasmusgracht 28		Quercus robur	Zomereik	Mechanisch defect: Afgestoven bast Mechanisch defect: Rotting		Boom niet vrij uitgroeiend		1954	e. 15 tot 18 m.		Ecoscan - Vellen		a. 0 tot 5 jaar	d. Slecht		65.000 + 12 maanden	07-03-2022	Een flora en fauna aspecten aanwezig	
	PL023-010624-311224-Geovisia Opschoonproject	4550903		10227/3/497218	138.619,04			Erasmusgracht 28		Quercus robur	Zomereik	Mechanisch defect: Afgestoven bast Ziekte/bacterie: Bloedingen		Boom niet vrij uitgroeiend		1955	e. 15 tot 18 m.		c. + 15 jaar						21-03-2024	Een flora en fauna aspecten aanwezig	
	PL023-010624-311224-Geovisia Opschoonproject	4550904		10227/3/497209	138.607,06			Erasmusgracht 28		Quercus robur	Zomereik	Mechanisch defect: Afgestoven takken) (m)		Boom niet vrij uitgroeiend		1955	e. 15 tot 18 m.		Ecoscan - Vellen		a. 0 tot 5 jaar	d. Slecht		50.000	14-03-2021	Een flora en fauna aspecten aanwezig	
	PL023-010624-311224-Geovisia Opschoonproject	4551118		10260/5/497202	138.436,13			Erasmuspark 1		Veldesdoorn	Veldesdoorn	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Mechanisch defect: Afgestoven takken (m)		Stobbe		1972	e. 15 tot 18 m.		Vellen (boom verwijderen)		c. + 15 jaar			+ 6 maanden	27-03-2023	Een flora en fauna aspecten aanwezig	
BVO-BVR 2022 Deelgebied C	Handmatig aangemaakt bij opdrachtverlening kap	4453303		10110/7/495590	138.665,53			Jan van Galenstraat 181		Quercus robur	Zomereik	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Mechanisch defect: Afgestoven takken) (m) Mechanisch defect: Holte Mechanisch defect: Rotting		Stobbe		1955	c. 15 tot 18 m.		Ecoscan - Vellen		a. 0 tot 5 jaar	d. Slecht		50.000 + 12 maanden	21-02-2022	Een flora en fauna aspecten aanwezig	
BVO-BVR 2022 Deelgebied C	Handmatig aangemaakt bij opdrachtverlening kap	4453390		10260/5/492295	138.427,73			Erasmuspark 1		Alnus incana	Witte els	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Ziekte/bacterie: Bloedingen Maaiveld: Kantelende kluit (m) Algemeen: Scheefstand		Boom niet vrij uitgroeiend		1993	d. 12 tot 15 m.		Ecoscan - Vellen		a. 0 tot 5 jaar	d. Slecht		30.000 + 12 maanden	15-02-2022	Een flora en fauna aspecten aanwezig	Reeds omgevallen/gekapt
	PL023-010624-311224-Geovisia Opschoonproject	4551116		10259/8/492319	138.408,58			Erasmuspark 1				Algemeen: Afgestoven bomen		Stobbe		1989	e. 15 tot 18 m.		Vellen (boom verwijderen)					+ 6 maanden	22-02-2023	Een flora en fauna aspecten aanwezig	
	PL023-010624-311224-Geovisia Opschoonproject	4550906		10225/10/492459	138.485,47			Sanderijnstraat 1		Acer campestre	Veldesdoorn	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Mechanisch defect: Afgestoven takken) (m) Mechanisch defect: Holte Zwam/schimmel: Korsthoutskooltzwam Mechanisch defect: Rotting Algemeen: Scheefstand		Boom niet vrij uitgroeiend		1968	b. 6 tot 9 m.		Vellen (boom verwijderen)		a. 0 tot 5 jaar	d. Slecht		+ 12 maanden	18-05-2021	Een flora en fauna aspecten aanwezig	
	PL023-010624-311224-Geovisia Opschoonproject	4551115		10259/8/492329	138.407,93			Erasmuspark 1				Algemeen: Afgestoven bomen		Stobbe		1956			Vellen (boom verwijderen)		c. Niet van toepassing	e. Niet van toepassing		+ 6 maanden	22-03-2023	Een flora en fauna aspecten aanwezig	
		13																						