

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>  
Subject **Van Eeghenstraat 94-98**  
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @5.1, 2, e  
Date August 20, 2025 at 2:02:45 PM CEST

Beste heer [redacted]

Ik heb gister documenten opgevraagd bij Waternet voor de Van Eeghenstraat 94-98. De heer 5.1, 2, e heeft aangegeven dat het getoetst is en akkoord is bevonden.

Er is een deel van de werkvloer gestort, ik wil graag voor de tweede stort het zandpakket inmeten.

Hieronder de bevestiging van de heer 5.1, 2, e

De laatste versie van het geohydrologische rapport waar Waternet een positief advies voor heeft afgegeven is van Crux met kenmerk NT23415a3 (versie 3). Wat later is nog een aanvulling positief beoordeeld tbv het verticale evenwicht met kenmerk 2023-12-20 Crux-NT23415b1.

De specifieke maatregel heeft volgens NT23415a3 (versie 3) de volgende specificaties:

**Oplossing 2: Grondverbetering, opvulling cannelures en gaten in damwand**

Onder de keldervloer wordt een grondverbetering toegepast, de cannelures worden opgevuld en er worden (doorstroom-)gaten gecreëerd in de damwanden, de maatregel omvat de volgende deelaspecten:

- \* Grondverbetering: Toepassing van een grondverbetering onder de keldervloer van 30 cm dik.
- \* De grondverbetering moet een doorlatendheid hebben van 30 m/d; dit komt overeen met grof zand.
- \* De opvulling ter plaatse van de cannelures dient een doorlatendheid te hebben van 100 m/d; Dit komt overeen met fijn grind
- \* De damwandgaten hebben een diameter van 20 cm met een afstand van 70 cm (uitgaande van een damwandplank van 70 cm komt dit overeen met een gat per plank)
- \* Aantal damwandgaten per kelderzijde is 40
- \* De damwandgaten worden geplaatst op 2,2 m-NAP

Met vriendelijke groet,

✘ 5.1, 2, e

✘ Senior Handhaver Bouw en Gebruik

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving  
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid

📞 5.1, 2, e

📧 5.1, 2, e@amsterdam.nl

🏠 President Kennedylaan923, flex 3e verdieping

📮 Postbus74019, 1070 BA, Amsterdam