



5.1, 2, e 95, Amsterdam - 1947 (Foto: Stadsarchief)



5.1, 2, e - 1957 (Foto: Stadsarchief)



Verbouwing nr 95 - 1963 (Foto: Stadsarchief)



Voorgevel 5.1, 2, e - huidige situatie



Uitbouw van de begane grond aan de achterzijde - huidige situatie



Interieur uitbouw begane grond - huidige situatie



Achtergevels 5.1, 2, e 93 - huidige situatie



Achterevels 5.1, 2, e 93-95 - huidige situatie

Zolder (huidige situatie)



Voorzijde zadeldak 5.1, 2, e (rechts) - huidige situatie



5.1, 2, e

Plat dak aan achterzijde - huidige situatie



Achterzijde zadeldak - huidige situatie