

01-07-2021: Langs geweest ter plaatse en gesproken met de meldster en de sportschool eigenaar. Ze hebben al eerder aanpassingen gedaan om het geluid te reduceren maar de bewoner is nog steeds gehinderd door voornamelijk contactgeluiden vanuit de sportschool. Afsproken dat we een geluid simulatie gaan doen, contactgeluiden van verschillende activiteiten meten

9-09-2021: Geluid simulatie metingen, geluid bij bewoner op de bovenste etage gemeten, collega beneden die met de sportschool geluiden simuleert. Geluid waarbij halter stang in rek wordt gelegd L_{Amax} 48 dB(A). Plus 5 dB(A) strafcorrectie zou voor overschrijdingen zorgen in de avondperiode. Andere geluiden, vallen van gewichten en halters zijn wel duidelijk hoorbaar maar lager dan L_{Amax} 40 dB(A).

Met sportschool afgesproken dat ze het rek vervangen door een rek wat niet direct aan de muur is bevestigd.

Om de overige geluiden te reduceren stellen ze voor om stickers/bordjes op te hangen zodat sporters zich rustig gedragen. Mocht dat geen soelaas bieden gaan ze verder kijken naar andere aanpassingen, wellicht de vloer door een dikkere vervangen.

17-09-2021: Sportschool heeft bordjes en stickers geprint en opgehangen, nieuw rek is besteld

15-10-2021: Sportschool heeft oud rek vervangen door een losstaand rek

25-11-2021: Bewoner heeft aan nog steeds hinder te ondervinden

26-11-2021: Sportschool stelt voor om overlast momenten terug te kijken op het aanwezige camera systeem

29-11-2021: Aan bewoner gevraagd om overlast momenten te registreren zodat de sportschool kan kijken wat er op dat moment gebeurt qua activiteiten

30-11-2021: Sportschool eigenaar kan op de beelden tijdens overlast momenten geen bijzondere activiteiten waarnemen

6-12-2021: Voorstel gedaan aan de sportschool om een camera systeem te plaatsen die ook geluid registreert

18-12-2021: Camera systeem met geluidopname is geïnstalleerd

15-01-2022 Einde lockdown