



5.1, 2, e - 1947, Amsterdam - 1947 (Foto: Stadsarchief)



5.1, 2, e - 1957 (Foto: Stadsarchief)



Verbouwing nr 95 - 1963 (Foto: Stadsarchief)



Voorgevel 5.1, 2, e - huidige situatie (onveranderd sinds 1967)



5.1, 2, 5.1, 2,

5.1, 2, e 5.1, 2, e 93-95

5.1, 2, e



5.1, 2, 5.1, 2,

5.1, 2, e de begane grond aan de achterzijde (gebouwd 1967)



Interieur van de uitbouw aan de achterzijde



Overgang 5.1, 2, e en uitbouw



5.1, 2, 5.1, 2,

5.1, 2, e de leefruimte aan de voorzijde (uit 1967 of later)



Trap tussen voorkamer en achterkamer (1967)



Bergruimte 5.1, 2, e kamer



5.1, 2, 5.1, 2,

5.1, 2, e eerste verdieping (gebouwd 1967)



Bordes op de eerste verdieping



Trap naar 5.1, 2, e verdieping



Ramen in achtergevel (daterend uit 1967)



Badkamer



Toilet



Vorkamer schuiframen en interieur (dateren uit 1967 of later)



5.1, 2, e (ramen en dakbalken uit 1967)



5.1, 2, e (ramen en dakbalken uit 1967)



Voorkamer 5.1, 2, e interieur (dateren uit 1967 of later)



5.1, 2, 5.1, 2, nterzijde (gebouwd 1967)



Raam van 5.1, 2, e orzijde (gebouwd 1967)



5.1, 2, e eruimte





5.1, 2, 5.1, 2, e (rechts) - (gebouwd tussen 1930 - 1967)



5.1, 2, e adeldak



Plat dak 5.1, 2, e (ontstaan 1930-1947)