

# Inventarislijst

## OLO-4140575:

1. Aanvraagformulier - papierenformulier
2. Constructie - 9332\_-\_BAK2001\_-\_Autolift
3. Tekening - 50866-01\_-\_Autolift
4. Tekening - 50890-01E\_-\_Situatie
5. Rapport - Bodemonderzoek
6. Tekening - M17\_204\_WABO\_W\_2018-12-17
7. Tekening - M17\_Ventilatieberekening
8. Rapport - Ro7\_Funderingsadvies
9. Rapport - Ro8\_Damwandadvies
10. Tekening - 50866-01\_-\_Autolift\_B
11. Constructie - Berekening\_002\_13-03-2019\_
12. Tekening - To\_2923789\_1510310052766\_508BS-01-bestaande toestand
13. Rapport - 1017-0145-000\_33.R09 Bemaalingsadvies\_nw
14. Rapport - 1017-0145-000\_33.R10 Barrierewerking\_nw
15. Advies - 22 februari 2019 - preadvies VE104parkeer
16. E-mail - 4 maart 2019 - Informatie\_voortgang\_aanvraag\_en\_verzoek\_aanvullende\_gegevens
17. Bijlage - 4 maart 2019 - Info voortgang aanvraag
18. Bijlage - 4 maart 2019 - verzoek aanvullende gegevens
19. E-mail - 12 maart 2019 - adviesverzoek Van Eeghenstraat 104 olo 4140575
20. Bijlage - 12 maart 2019 - preadvies VE104 parkeervoorziening
21. Brief - 15 maart 2019 - Begeleidend\_schrijven\_parkeerkelder
22. E-mail - 22 maart 2019 - In\_behandelingname\_omgevingsvergunning\_Van\_Eeghenstraat 104
23. Bijlage - 22 maart 2019 - In behandeling nemen aanvraag
24. E-mail - 26 maart 2019 - Zaak 8879740 - OLO-4140575 - Bodemtoets Wabo bouw
25. E-mail - 26 maart 2019 - Zaak 8879848 - OLO-4140575 - Constructie Wabo aanvraag
26. E-mail - 26 maart 2019 - adviesverzoek geohydrologisch onderzoek Van Eeghenstraat 104
27. Bijlage - 26 maart 2019 - Ro1\_2923789\_1510322399880\_rapportage\_1017-0145-000\_33\_R01v3
28. Bijlage - 26 maart 2019 - Ro2\_2923789\_1510322418313\_rapportage\_1017-0145-000\_33\_R02v3
29. Bijlage - 26 maart 2019 - T01\_4140575\_1549633086089\_50890-01E\_-\_Situatie
30. Bijlage - 26 maart 2019 - T02\_4140575\_1552642622187\_50866-01\_-\_Autolift\_B
31. E-mail - 26 maart 2019 - Extern advies verstrekken toegewezen
32. E-mail - 27 maart 2019 - Extern advies verstrekken toegewezen
33. E-mail - 1 april 2019 - OLO-4140575; Van Eeghenstraat 104, Amsterdam - Advies constructie
34. Bijlage - 1 april 2019 - Doclijst AV1
35. Bijlage - 1 april 2019 - Toetso Van Eeghenstraat 104 OLO-4140575
36. Bijlage - 1 april 2019 - Extern advies constructie.docx
37. E-mail - 1 april 2019 - OLO-4140575 Van Eeghenstraat 104, Amsterdam
38. E-mail - 5 april 2019 - RE adviesverzoek geohydrologisch onderzoek Van Eeghenstraat 104
39. E-mail - 10 april 2019 - Zaak 8879740 - AM036319994 - Van Eeghenstraat 104
40. Bijlage - 10 april 2019 - Beoordeling verkennend onderzoek ihkv WABO-aanvraag
41. Rapport - 4140589\_1565764577589\_WPJ191\_VG\_plan\_Sloopwerk

42. E-mail - 12 april 2019 - Verlengingsbesluit\_aanvraag\_omgevingsvergunning
43. Bijlage - 12 april 2019 – Verlengingsbesluit
44. Overig - mogelijke voorstellen parkeerkelder
45. E-mail - 26 april 2019 - Advies Van Eeghenstraat 104
46. Bijlage - 26 april 2019 - Advies Cluster Ruimte en Economie van Eeghenstraat 104 parkeren
47. Bijlage - 26 april 2019 - Advies Cluster Ruimte en Economie van Eeghenstraat 104 achtergevel
48. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit - Advies 15-5-2019
49. Brief - 4140575\_1558444314590\_Begeleidend\_schrijven\_210519
50. Tekening - Naamloos
51. Tekening - 1558444312565\_50866-01\_G\_-\_Autolift
52. E-mail - 24 mei 2019 - RE Van Eeghenstraat 104, olo 4140575 (parkeervoorziening)
53. Foto - 2923789\_1510309939346\_Situatie\_en\_foto\_bestaande\_situatie
54. E-mail - 11 juni 2019 - RE Van Eeghenstraat 104, olo 4140575 (parkeervoorziening)
55. Brief - 26 juni 2019 - VO-Objecten op parkeervakken-1352624\_1.DOCX
56. E-mail - 4 juli 2019 - RE nakijken besluit Van eeghenstraat 104 olo 4140575
57. Overig - collegiale toets
58. E-mail - 4 juli 2019 - Besluit met OLO-nummer 4140575 op het adres Van Eeghenstraat 104
59. Aanvraagformulier - 001P\_4140575\_1549636525928\_publiceerbareaanvraag\_pdf
60. Tekening - 002T\_4140575\_1549633086089\_50890-01E\_-\_Situatie\_pdf
61. Tekening - 003T\_4140575\_1561446925312\_50866-01\_I\_-\_Autolift\_pdf
62. Tekening - 004T\_4140575\_1552642622121\_2018\_01\_17\_NL\_50\_pdf
63. Rapport - 005R\_4140575\_1549633086101\_Bodemonderzoek\_pdf
64. Rapport - 006R\_2923789\_1510322399880\_rapportage\_1017-0145-000\_33\_R01v3
65. Rapport - 007R\_2923789\_1510322418313\_rapportage\_1017-0145-000\_33\_R02v3
66. 66. Rapport - 008R\_4140575\_1552642622373\_Ventilatieberekening\_190305\_pdf
67. 67. Rapport - 009R\_4140575\_1552642622334\_Flyer\_Aarding\_Parking\_Systems\_CarLifts\_2017\_pdf
68. 68. Rapport - 010R\_4140575\_1552642622248\_BROCHURE-WEB-NED\_PDF
69. 69. Besluit - 4 juli 2019 - Leges
70. Brief - 4 juli 2019 - Oplegbrief
71. Besluit - 4 juli 2019 - SK004140575\_OVooVG
72. E-mail - 5 juli 2019 - Besluit met OLO-nummer 4140575 op het adres Van Eeghenstraat 104
73. Rapport - 4140589\_1565764577547\_WPJ191\_bouwveiligheidsplan
74. E-mail - 4 september 2019 - Van Eeghenstraat 104 - parkeerkeelder rapportages Furgo
75. Brief - 17 september 2019 - nadere gronden 12827
76. E-mail - 18 september 2019 - RE adviesverzoek geohydrologisch onderzoek Van Eegh
77. E-mail - 20 september 2019 - Zaak 9191045 - startmelding ontvangen - Van Eeghens
78. Rapport - 4140575\_1571756999225\_Werkplan\_Damwanden\_Van\_Eeghenstraat\_104
79. Rapport - BM3615 aanvullend onderzoek Van Eeghenstraat 104
80. Rapport - 4140575\_1571756999225\_Werkplan\_Damwanden\_Van\_Eeghenstraat\_104
81. E-mail - 26 september 2019 - FW adviesverzoek geohydrologisch onderzoek Van Eegh
82. Brief - 30 september 2019 - Bus voldoet.docx
83. Tekening - 4140575\_1558444314595\_doorsnede\_tuinontwerp
84. Tekening - 4140575\_1558444314601\_tuintontwerp
85. Rapport - Monitoringsplan Van Eeghenstraat 104, Amsterdam
86. Tekening - 4140575\_1573225722893\_WEP1002\_-\_Palenplan\_autolift
87. Rapport - 3615 Van Eeghenstraat 104 bijlage PFAS onderzoek
88. ST 19.1169-1 Stempelframe, d.d. 04-10-2019

89. Tekening - 4140575\_1571757018995\_voorgestelde\_stempelframe\_damwand\_07-10-2019
90. Memo - 4045585 CONCEPT Memo 001 rev o Van Eeghenstraat 104 Amstertam
91. Tekening - 4140575\_1571757018995\_voorgestelde\_stempelframe\_damwand\_07-10-2019
92. Rapport - 4140575\_1573467492662\_ST\_19\_1169-1a\_Stempelframe\_24-10-2019
93. E-mail - 23 oktober 2019 - RE eeghenstraat 104, olo 4140575
94. E-mail - 24 oktober 2019 - RE monitoringsplan Van Eeghenstraat 104
95. Bijlage - 24 oktober 2019 - 19.20787 tekening
96. Bijlage - 24 oktober 2019 - 19.20787-o Van Eeghenstraat 104, Amsterdam
97. Bijlage - 24 oktober 2019 - 1940KEV892709-1 bouwkundige vooropname Van Eeghenstr
98. Bijlage - 24 oktober 2019 - 1940KEV892709-2 bouwkundige vooropname Van Eeghenstr
99. Bijlage - 24 oktober 2019 - gegevens monitoringspeilbuizen Van Eeghenstraat 104
100. E-mail - 24 oktober 2019 - OLO-4140575 Van Eeghenstraat 104, Amsterdam
101. Bijlage - 24 oktober 2019 - Doclijst - DGK 01
102. Bijlage - 24 oktober 2019 - advies deelgoedkeuring constructie.docx
103. Bijlage - 24 oktober 2019 - Toets1 Van Eeghenstraat 104 OLO-4140575
104. E-mail - 25 oktober 2019 - RE van Eeghenstraat 104, saneringsplan
105. Bijlage - 25 oktober 2019 - 3615 webformulier BUS V Eeghenstraat 104
106. Bijlage - 25 oktober 2019 - 3615 bijlagen BUS melding Van Eeghenstraat 104
107. E-mail - 31 oktober 2019 - RE bezwaar reactie Van Eeghenstraat 104, olo 4140575
108. Tekening - 4140575\_1573467493000\_ST\_19\_1169-DO-BK-01C\_bouwkuip\_08-11-2019
109. Rapport - 4140575\_1573657298919\_19\_1217-1\_Rapport\_Waal-Compact-Paal
110. Overzicht - 4140575\_1574350218567\_Tekeningenlijst\_-\_WERK
111. Tekening - 4140575\_1574350218533\_9332\_WEK2001w\_-\_Autolift\_wapening
112. Tekening - 4140575\_1574350218507\_9332\_WEO0W01w\_-\_Autolift\_wanden\_wapening
113. E-mail - 25 november 2019 - RE Bezwaarprocedure Van Eeghenstraat 104

## **OLO-4140589:**

114. Aanvraagformulier - 4140589\_1549636738923\_papierenformulier
115. Tekening - 4140589\_1549634023628\_508BS-01
116. Tekening - 4140589\_1549634023747\_9332\_-\_BA00001\_-\_Begane\_grond
117. Tekening - 4140589\_1549634023758\_9332\_-\_BA01001\_-\_Eerste\_verdieping
118. Tekening - 4140589\_1549634023767\_9332\_-\_BA02001\_-\_Tweede\_verdieping
119. Tekening - 4140589\_1549634023775\_9332\_-\_BA03001\_-\_Derde\_verdieping
120. Tekening - 4140589\_1549634023783\_9332\_-\_BA04001\_-\_Dak\_Dakopbouw
121. Tekening - 4140589\_1549634023791\_9332\_-\_BAK3001\_-\_Souterrain\_liftput
122. Tekening - 4140589\_1549634023800\_50800-OPP
123. Tekening - 4140589\_1549634023823\_50809-01\_-\_details\_kozijn
124. Tekening - 4140589\_1549634023841\_50809-02\_-\_details
125. Tekening - 4140589\_1549634023847\_50831-01\_-\_gevelkozijnen
126. Tekening - 4140589\_1549634023888\_50899-02\_-\_Plattegr\_en\_1e\_verd\_
127. Tekening - 4140589\_1549634023866\_50890-01\_-\_Situatie
128. Tekening - 4140589\_1552642818472\_50899-01\_-\_Plattegr\_kelder\_-\_bel\_etage
129. Tekening - 4140589\_1549634023896\_50899-11\_-\_Gevels
130. Tekening - 4140589\_1549634023905\_50899-21\_-\_Doorsneden\_A-A\_C-C\_D
131. Tekening - 4140589\_1549634023913\_50899-22\_-\_Doorsneden\_E-E\_\_F-F\_

132. Tekening - 4140589\_1549634023921\_50899-23\_-\_Doorsneden\_J-J\_K-K
133. Rapport - 4140589\_1549634023930\_Bodemonderzoek
134. Tekening - 4140589\_1549634023998\_M17\_204\_WABO\_W\_2018-12-17
135. Rapport - 4140589\_1549634024014\_M17\_Ventilatieberekening
136. Tekening - 4140589\_1552642818413\_50831-01\_B\_-\_gevelkozijnen
137. Advies - preadvies VE104 inpandig en achtergevel
138. E-mail - 4 maart 2019 - informatie\_voortgang\_aanvraag\_en\_verzoek\_om\_aanvullende\_
139. Bijlage - 4 maart 2019 - Info\_voortgang\_aanvraag
140. Bijlage - 4 maart 2019 - Verzoek\_aanvullende\_gegevens
141. Tekening - 4140589\_1556806343163\_referentie\_details\_huisnr\_100
142. Tekening - 4140589\_1552642818487\_50899-11-l\_-\_Gevels
143. Berekening - 4140589\_1552642818661\_Ventilatieberekening\_2019-03-05
144. Tekening - 4140589\_1556806343131\_50899-11\_l\_-\_Gevels
145. Rapport - 4140589\_1552642818595\_brand\_WABO
146. E-mail - 12 maart 2019 - adviesverzoek Van Eeghenstraat 104 olo 4140589
147. Bijlage - 12 maart 2019 - preadvies VE104 inpandig en achtergevel
148. Constructie - 4140589\_1552642818508\_Berekening\_001\_13-03-2019
149. Brief - 4140589\_1552642818497\_Begeleidend\_schrijven\_verbouwing\_1
150. E-mail - 26 maart 2019 - In\_behandelingname\_omgevingsvergunning
151. Bijlage - 26 maart 2019 - In\_behandelingname\_omgevingsvergunning
152. E-mail - 26 maart 2019 - Zaak 8879740 - OLO-4140575 - Bodemtoets Wabo bouw
153. E-mail - 26 maart 2019 - Zaak 8879874 - OLO-4140589 - Constructie Wabo aanvraag
154. E-mail - 27 maart 2019 - Extern advies verstrekken toegewezen
155. Rapport - 4140589\_1568359928813\_1017-0145-000\_31.R07\_Funderingsadvies
156. E-mail - 3 april 2019 - Zaak 8879874, OLO-4140589, Van Eeghenstraat 104
157. E-mail - 10 april 2019 - RE OLO-4140589; Van Eeghenstraat 104, Amsterdam – Vragen
158. E-mail - 11 april 2019 - Documenten ontvangen
159. Rapport - 4140589\_1565764577589\_WPJ191\_VG\_plan\_Sloopwerk
160. E-mail - 12 april 2019 - Verlengingsbesluit\_aanvraag\_omgevingsvergunning
161. Bijlage - 12 april 2019 - Verlengingsbesluit
162. E-mail - 16 april 2019 - OLO-4140589; Van Eeghenstraat 104, Amsterdam - Advies constructie
163. Bijlage - 16 april 2019 - Extern advies constructie.docx
164. Bijlage - 16 april 2019 - Documentenlijst AV-1 - Hoofdlijn constructie akkoord o
165. Bijlage - 16 april 2019 - Toets AV-1
166. E-mail - 16 april 2019 - OLO-4140589 Van Eeghenstraat 104, Amsterdam - Indiening
167. Advies - 24 april 2019 - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
168. E-mail - 26 april 2019 - Advies Van Eeghenstraat 104
169. Bijlage - 26 april 2019 - Advies Cluster Ruimte en Economie van Eeghenstraat 104 parkeren
170. Bijlage - 26 april 2019 - Advies Cluster Ruimte en Economie van Eeghenstraat 104 achtergevel
171. Constructie - 4140589\_1556806343040\_508\_\_Oppervlakten-BVO-GO-VG-020519
172. Tekening - 4140589\_1556806343118\_50899-01\_N\_-\_kelder\_tm\_beletag
173. Tekening - 4140589\_1556806343126\_50899-02\_M\_-\_1e\_verdieping\_t-m\_dak
174. Brief - 4140589\_1556806343159\_Begeleidend\_schrijven\_verbouwing\_2\_me
175. Tekening - 4140589\_1557825496524\_508BS-11
176. Tekening - 4140589\_1557825496569\_508BS901
177. Tekening - 4140589\_1557825496578\_50899-11K\_-\_Gevels
178. Tekening - 4140589\_1558345116366\_50899-11\_K\_-\_Gevels

179. Tekening - 4140589\_1557907238226\_508BS901-B
180. Tekening - 4140589\_1557907238258\_50809-03
181. Advies - 15 mei 2019 - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
182. E-mail - 23 mei 2019 - RE Van Eeghenstraat 104, olo 4140575 (parkeervoorziening)
183. E-mail - 23 mei 2019 - goedkeuring uitvoering project conform advies CRK
184. E-mail - 27 mei 2019 - RE controle besluit Van Eeghenstraat 104, olo 4140589 intern 33245
185. Overig - collegiale toets
186. E-mail - 27 mei 2019 - Besluit met OLO-nummer 4140589
187. Bijlage - 27 mei 2019 - 022R\_4140589\_1552642818661\_Ventilatieberekening\_201
188. Bijlage - 27 mei 2019 - 023R\_4140589\_1549634023930\_Bodemonderzoek\_pdf
189. Bijlage - 27 mei 2019 - Oplegbrief
190. Besluit - SK004140589\_OVooVG
191. Bijlage - 27 mei 2019 - 001P\_4140589\_1549636738946\_publiceerbareaanvraag
192. Bijlage - 27 mei 2019 - 002T\_4140589\_1549634023866\_50890-01\_-\_Situatie\_pdf
193. Bijlage - 27 mei 2019 - 003T\_bestande sit\_4140589\_1549634023628\_508BS-01\_
194. Bijlage - 27 mei 2019 - 004T\_4140589\_1558941604514\_50899-01-O\_-\_kelder\_tm\_beletage
195. Bijlage - 27 mei 2019 - 005T\_4140589\_1556806343126\_50899-02\_M\_-\_1e\_verdieping
196. Bijlage - 27 mei 2019 - 006T\_4140589\_1556806343139\_50899-21\_I\_-\_Doorsneden\_A-A\_B
197. Bijlage - 27 mei 2019 - 007T\_4140589\_1556806343145\_50899-22\_K\_-\_Doorsneden
198. Bijlage - 27 mei 2019 - 008T\_4140589\_1556806343151\_50899-23\_G\_-\_Doorsneden
199. Bijlage - 27 mei 2019 - 009T\_4140589\_1557825496524\_508BS-11 Gevels bestaand
200. Bijlage - 27 mei 2019 - 010T\_4140589\_1558345116366\_50899-11\_K\_-\_Gevels nieuw
201. Bijlage - 27 mei 2019 - 011T\_4140589\_1557907238226\_508BS901-B geveldetails
202. Bijlage - 27 mei 2019 - 012T\_4140589\_1557907238258\_50809-03detail dakopbouw\_pdf
203. Bijlage - 27 mei 2019 - 013T\_4140589\_1556806343040\_508\_\_Oppervlakten-BVO-GO-VG
204. Bijlage - 27 mei 2019 - 014C\_4140589\_1554986889230\_BAK3001\_F\_-\_Souterrain
205. Bijlage - 27 mei 2019 - 015C\_4140589\_1549634023747\_9332\_-\_BA00001\_-\_Begane\_grond
206. Bijlage - 27 mei 2019 - 016C\_4140589\_1549634023758\_9332\_-\_BA01001\_-\_Eerste\_verdieping
207. Bijlage - 27 mei 2019 - 017C\_4140589\_1549634023767\_9332\_-\_BA02001\_-\_Tweede\_verdieping
208. Bijlage - 27 mei 2019 - 018C\_4140589\_1549634023775\_9332\_-\_BA03001\_-\_Derde\_verdieping
209. Bijlage - 27 mei 2019 - 019C\_4140589\_1549634023783\_9332\_-\_BA04001\_-\_Dak\_Dakopbouw
210. Bijlage - 27 mei 2019 - 020C\_4140589\_1552642818647\_Const\_doorsnede\_liftschacht
211. Bijlage - 27 mei 2019 - 021C\_4140589\_1552642818508\_Berekening\_001\_13-03-2019\_pdf
212. E-mail - 27 mei 2019 - Informatie benodigd n.a.v. het besluit met OLO-nummer 414
213. Bezwaar - 8 juli 2019 - Bezwaar op nader aan te voeren gronden OLO 4140589
214. Rapport - 4140589\_1565764577547\_WPJ191\_bouwveiligheidsplan
215. Rapport - 4140589\_1565764577419\_DA11600-signed
216. Overig - 4140589\_1565764577509\_Stortbon\_Van\_Eeghenstraat\_104\_Adam
217. Overig - 4140589\_1565764577524\_Visuele\_inspectie\_RK\_1
218. Tekening - 4140589\_1572852687002\_WEP1001\_-\_Palenplan
219. Tekening - 4140589\_1552642818647\_Const\_doorsnede\_liftschacht
220. Tekening - 4140589\_1568359928879\_9332\_WEP1001\_-\_Palenplan
221. Berekening - 4140589\_1570615460130\_Berekening\_003\_19-09-2019
222. Tekening - 4140589\_1570615460045\_9332\_WEK3001w\_-\_Souterrain\_en\_liftput
223. Tekening - 4140589\_1572852686968\_WEK3001w\_-\_Souterrain\_woning\_wapening
224. Constructie - 4140589\_1549634023791\_9332\_-\_BAK3001\_-\_Souterrain\_
225. Foto - 2923789\_1510309939346\_Situatie\_en\_foto\_bestaande\_situatie