

From: "5.1.2,e"
Sent: Thu, 21 Dec 2023 12:56:44 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: FW: INK Hotel Nieuwezijds Voorburgwal 67 inspectiecertificaat sprinklerinstallatie

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 22 december 2022 16:36
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; ETB Juristen <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: INK Hotel Nieuwezijds Voorburgwal 67 inspectiecertificaat sprinklerinstallatie

Hallo 5.1.2,e

Ik heb net een telefoongesprek gehad met 5.1.2,e van VdS. VdS is een onafhankelijk geaccrediteerd inspectie-instelling. Zij hebben de sprinklerinstallatie nagekeken bij het INK Hotel aan de Nieuwezijds Voorburgwal 67 en in orde bevonden. Hij verklaart ook dat de sprinklerinstallatie niet binnen de inspectieschema's valt en daarom niet valt te voorzien van het inspectiecertificaat. Omdat VdS een door de Raad van Accreditatie geaccepteerde instelling is zal dat zo zijn. Alleen de uitleg lijkt erg lastig te geven.

Ik heb je in een eerdere mail met mijn visie over deze zaak al eens geschreven dat dat ik het van het van Het CCV of een inspectie-instelling wil horen of de installatie wel of niet is te voorzien is van een inspectiecertificaat.

Nu heeft inspectie-instelling VdS mij telefonisch laten weten dat deze sprinklerinstallatie niet valt te voorzien van een inspectiecertificaat.

En zij kennen de situatie.

De informatie die ik van Het CCV heb gekregen was onder het voorbehoud dat ze de precieze situatie niet kennen.

Hoe nu verder?

Vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e
5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

Expertiseteam Brandveiligheid
Telefoon 5.1.2,e E-mail 5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)



Bezoekadres:
Bos en Lommerplein 250
1055 EK Amsterdam

Postbus 57239
1040 BC Amsterdam
Telefoon: 14020
www.amsterdam.nl