



**Naam inspecteur** : 5.1.2.e  
**Datum constatering** : 14-10-2021  
**Tijdstip** : ±11:00

**Omschrijving overtreding**

Bewoning in een garage?

**Op welk adres is een inspectie uitgevoerd**

5.1.2.e

**Wie is de overtreder**

5.1.2.e

**Hoe kwam de overtreder op de handhaver over?**

A. Goedwillend/ onbedoeld

**Hoe zwaar is het mogelijke gevolg van de overtreding?**

3. Van belang

**Zijn er verzachtende of verzwarende omstandigheden? En welke zijn deze dan?**

N.v.t

**Welke concept-positie in de LHS-matrix volgt uit het bovenstaande**

A3

**Beschrijving van de bevindingen tijdens controle bezoek:**

Vanuit het team toezicht en handhaving van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, heb ik, 5.1.2.e 5.1.2.e stadsdeel Noord gemeente Amsterdam, samen met mijn collega

5.1.2.e op 12 Oktober 2021, om 11:00 uur, een controle uitgevoerd op het adres 5.1.2.e

5.1.2.e

Hierbij hebben wij een controle gedaan op mogelijke bewoners op het adres 5.1.2.e met een oorspronkelijke gebruiksdoel industriefunctie.

Wij hebben geen bewoning meer aangetroffen. De bewoning is beëindigd.



## Situatietekening

Naam openbare ruimte	> 5.1.2.e
Huisnummer	5.12.e
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	-
Postcode	5.1.2.e
Woonplaats	> Amsterdam
Type adres	Hoofdadres
<b>Ligt in</b>	
Stadsdeel	> Noord (N)
Wijk	> 5.1.2.e
Buurt	>
Gebiedsgerichtwerk en-gebied	>
Bouwblok	>
<b>Verblijfsobject</b>	
Gebruiksdoel	industriefunctie



**Foto's tijdens controle**

---




5.1.2,e






5.1.2.e





5.1.2.e





5.1,2,e



**Ondertekening:**


---

Datum :14-10-2021

Door : 5.1,2,e

Functie : 5.1,2,e bouw- en woningtoezicht

Handtekening :



5.1,2,e